


# Tata Steel Maubeuge plan de chargement **plateforme à plat** par chariot


Téléphone d'urgence  
Accident = 4444 ou 7715  
Incendie = 7718

Destinations   


**Obligations**




**Limitation**



**Interdictions**



**Risques**



## Parcours de chargement sur le site



Pesée à la bascule

Passer le portail

Zone d'attente

Stationner sur zone jaune

Préparer la remorque

Zone de sécurité chauffeur

Chargement des colis

Fermer la bâche

Sécuriser le chargement



# Protocole de Sécurité

## Safety Protocol

### Sicherheitsprotokoll

Expéditions/chargements de produits finis

Tél. 03 27 530 530



POUR LES CONSIGNES DE SANGLAGE, MERCI DE VOUS RAPPROCHER DE LA FTS APPROPRIÉE.

FOR INSTRUCTIONS STRAPPING, THANK YOU CLOSER TO THE FTS APPROPRIATE.


ANWEISUNGEN UMREIFUNG, ICH DANKE IHNEN NÄHER AN DIE FTS ENTSPRECHENDEN.

Remarques/Remarks/Bemerkungen :

Nom/Name/Name :

Visa :

- B31 • Zinc
- B32 • Dépotage • Container
- B33 • Ferraille • LGA
- B34 • Bascule
- Contrôle Sanglage













Tel portable : 112



# Tata Steel Maubeuge plan de chargement **plateforme en fosse**

Téléphone d'urgence  
Accident = 4444 ou 7715  
Incendie = 7718

Destinations			
--------------	---	---	---

Obligations	Limitation
        	

Interdictions

















Risques






## Parcours de chargement sur le site

 Préparer la remorque	 Pesée à la bascule	 Passer le portail
 Zone d'attente	 Stationner sur zone jaune	 Zone de sécurité chauffeur
 Chargement des bobines	 Fermer le toit	 Sécuriser le chargement
		





# Protocole de Sécurité Safety Protocol Sicherheitsprotokoll

Expéditions/chargements de produits finis  
Tél. 03 27 530 530



- B31 • Zinc • Pleiad • B28
- B32 • Dépotage • Container
- B33 • Ferraille • LGA
- B34 • Bascule
- Contrôle Sanglage



- \* Pont de 40 T. largeur 3.60 m
- \*\* Pont de 40 T. largeur 2.90 m  
1 camion à la fois réservé TSM

SECURITE	4516
INFIRMERIE	4444
POMPIERS	7718
SAMU	7715

Tél portable : 112



POUR LES CONSIGNES DE SANGLAGE, MERCI DE VOUS RAPPROCHER DE LA FTS APPROPRIÉE.  
FOR INSTRUCTIONS STRAPPING, THANK YOU CLOSER TO THE FTS APPROPRIATE.  
ANWEISUNGEN UMFREIFUNG, ICH DANKE IHNEN NÄHER AN DIE FTS ENTSPRECHENDEN.

Remarques/Remarks/Bemerkungen : \_\_\_\_\_

Nom/Name/Name : \_\_\_\_\_

Visa : \_\_\_\_\_



# Tata Steel Maubeuge plan de chargement **Pléiad** à plat par chariot

Téléphone d'urgence  
Accident = 4444 ou 7715  
Incendie = 7718

Destinations		<b>PLEIAD</b>	<b>B30</b>		
--------------	--	---------------	------------	--	--

<b>Obligations</b>									<b>Limitation</b>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Interdictions**

**Risques**

**Parcours de chargement sur le site**

Pesée à la bascule

Direction Pléiad

Zone d'attente

Stationner sur zone jaune

Préparer la remorque

Zone de sécurité chauffeur

Chargement des colis

Fermer la bâche

Sécuriser le chargement



# Protocole de Sécurité

## Safety Protocol



### Sicherheitsprotokoll

#### Expéditions/chargements de produits finis

Tél. 03 27 530 530



- B31 • Zinc
- B32 • Dépotage
- B33 • Ferraille
- B34 • Contrôle Sanglage
- Pleiad
- Container
- LGA
- Bascule



POUR LES CONSIGNES DE SANGLAGE, MERCI DE VOUS RAPPROCHER DE LA FTS APPROPRIÉE.

FOR INSTRUCTIONS STRAPPING, THANK YOU CLOSER TO THE FTS APPROPRIATE.

ANWEISUNGEN UMREIFUNG, ICH DANKE IHNEN NÄHER AN DIE FTS ENTSPRECHENDEN.

Remarques/Remarks/Bemerkungen : \_\_\_\_\_

Nom/Name/Name : \_\_\_\_\_

Visa : \_\_\_\_\_

SECURITE	4516
INFIRMERIE	4444
POMPIERS	7718
SAMU	7715

Tél portable : 112

\* Pont de 40 T. largeur 3.60 m

\*\* Pont de 40 T. largeur 2.90 m

1 camion à la fois réservé TSM

- Sens de chargement «produits finis»
- Loading way
- Richtingaufladen
- Chargement PLEIAD
- Zone de stationnement possible pour poids lourds



# Tata Steel Maubeuge plan de chargement **Pléiad** en fosse

Téléphone d'urgence  
Accident = 4444 ou 7715  
Incendie = 7718

Destinations		<b>PLEIAD</b>	<b>B28</b>		
--------------	--	---------------	------------	--	--

<b>Obligations</b>	<b>Limitation</b>

**Interdictions**

**Risques**

**Parcours de chargement sur le site**

Préparer la remorque

Pesée à la bascule

Direction Pléiad

Zone d'attente

Stationner sur zone jaune

Zone de sécurité chauffeur

Chargement des colis

Fermer le toit

Sécuriser le chargement






# Protocole de Sécurité Safety Protocol Sicherheitsprotokoll

Expéditions/chargements de produits finis

Tél. 03 27 530 530



- B31 • Zinc
- B32 • Dépotage • Container
- B33 • Ferraille • LGA
- B34 • Bascule
- Contrôle Sanglage



SECURITE	4516
INFIRMERIE	4444
POMPIERS	7718
SAMU	7715



- Sens de chargement «produits finis»
- Loading way
- Richtungaufladen
- Chargement PLEIAD
- Zone de stationnement possible pour poids lourds

- \* Pont de 40 T. largeur 3.60 m
- \*\* Pont de 40 T. largeur 2.90 m
- 1 camion à la fois réservé TSM

POUR LES CONSIGNES DE SANGLAGE, MERCI DE VOUS RAPPROCHER DE LA FTS APPROPRIÉE.  
FOR INSTRUCTIONS STRAPPING, THANK YOU CLOSER TO THE FTS APPROPRIATE.  
ANWEISUNGEN UMRFEIFUNG, ICH DANKE IHNIEN NÄHER AN DIE FTS ENTSPRECHENDEN.

Remarques/Remarks/Bemerkungen : \_\_\_\_\_

Nom/Name/Name : \_\_\_\_\_

Visa : \_\_\_\_\_

Tel portable : 112